Регламет технічного обслуговування MDX (2014-...)

Акура Центр Аеропорт

Періодичність проведення: Здійснюйте, перш ніж пробіг автомобіля досягне вказаного значення або мине зазначена кількість місяців, залежить від того, що відбувається раніше		x1000 км	**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**	**135**	**150**	**165**	**180**
		x місяців	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**	**132**	**144**
Заміна моторної оливи та оливного фільтра			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Заміна елементу повітряного фільтра				●		●		●		●		●		●
Перевірка зазорів клапанів					●			●			●			●
Заміна паливного фільтру								●						●
Перевірка свічок запалювання			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Заміна свічок запалювання										●				
Заміна паса ГРМ і перевірка водяної помпи										●				
Регулювання тягових пасів додаткових агрегатів				●		●		●		●		●		●
Налаштування холостого ходу										●				
Заміна охолоджувальної рідини двигуна			перша - через 200 000 км чи 10 років, далі - кожні 100 000 км чи 5 років											
Заміна трансмісійної рідини					●			●			●			●
Заміна рідини передатного механізму					●			●			●			●
Заміна рідини заднього диференціала			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Перевірка передніх і задніх гальмівних механізмів					●			●			●			●
Заміна гальмівної рідини			Кожні 3 роки											
Перевірка та налаштування паркувального гальма			●	●		●		●		●		●		●
Пиловий фільтр салону	огляд		●		●		●		●		●		●	
	заміна			●		●		●		●		●		●
Ротація коліс			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
робота індикаторів і вказівників на панелі приборів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Діагностика елекртичних систем приладом HDS			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Загальна кількість часу на виконання робіт			**2,2**	**2,3**	**4,7**	**2,3**	**2,0**	**6,0**	**2,0**	**6,3**	**4,7**	**2,7**	**2,0**	**6,0**
запасні частини та витратні матеріли для регламентних робіт із техобслуговування														
олива моторна (5W30), л	5,5		1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211
фільтр оливи ДВС, шт	1		244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
прокладка пробки моторної оливи	1		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
фільтруючий елемент повітрянй, шт	1			718		718		718		718		718		718
фільтруючий елемент салону, шт	1			599		599		599		599		599		599
фільтр паливний, шт	1							1 650						1 650
свічка запалювання, шт	6									3 857				
Деталі для заміни пасу ГРМ (к-кт)	1									9 663				
Олива коробки передач (АКПП), л	4				1 866			1 866			1 866			1 866
прокладки пробки АКПП (злив-залив) к-кт	1				117			117			117			117
Олима розподільчої коробки (РКП), л	0,6				762			762			762			762
прокладка пробки РКП	2				60			60			60			60
Рідина заднього дифференціалу (л)	3		1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646
прокладки пробок дифференціалу (2шт)	1		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
герметик для двигуна	0,2				120			111			111			111
запасні частини, витратні матеріли та вартість робіт (для додаткових та рекомендованих сервісних операцій)														
прокладки клапанної кришки (к-кт 3 шт)	1				2 066			2 066			2 066			2 066
рідина гальмівної системи (0,5л)	1		319											
охоложжуюча рідина	7,5		1 781											
Контрольні перевірки:														
Кульові шарніри тяг, механізм керма, захисні чохли			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Елементи підвіски			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зарядженість акамуляторної батареї			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Захисні чохли рушійних валів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стан гальмових шлангів і трубок (включно з ABS)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рівні та стан усіх робочих рідин			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Трубки та з"єднання системи охолодження (для MDX)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стан випускної системи			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Паливопроводи та з"єднання			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
загальний номратив на контрольні перевірки			**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
Загальна кількість часу на ТО			**2,9**	**3,0**	**5,4**	**3,0**	**2,7**	**6,7**	**2,7**	**7,0**	**5,4**	**3,4**	**2,7**	**6,7**
Вартість робіт			**1 740**	**1 800**	**3 240**	**1 800**	**1 620**	**4 020**	**1 620**	**4 200**	**3 240**	**2 040**	**1 620**	**4 020**
Матеріали			**3 220**	**4 537**	**6 145**	**4 537**	**3 220**	**9 104**	**3 220**	**18 057**	**6 136**	**4 537**	**3 220**	**9 104**
Загальна вартість технічного обслуговування			**4 960**	**6 337**	**9 385**	**6 337**	**4 840**	**13 124**	**4 840**	**22 257**	**9 376**	**6 577**	**4 840**	**13 124**
Рекомендовані роботи:														
Чищення і змащення напрямних склопідіймачів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Перевірка кутів встановлення коліс				●		●		●		●		●		●
Огляд і заміна щіток склоочисників				●		●		●		●		●		●