

Регламент тех.обслуговування TLX (2015-...) 3,5 V6

Акура Центр Аеропорт



Періодичність проведення: Здійснюйте, перш ніж пробіг автомобіля досягне вказаного значення або мінне зазначена кількість	x1000 км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
	x місяців	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Заміна моторної оливи та оливного фільтра		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заміна елементу повітряного фільтра			•		•		•		•		•		•
Перевірка елементу повітряного фільтра		•		•		•		•		•		•	
Перевірка зазорів клапанів				•			•			•			•
Заміна паливного фільтра							•						•
Перевірка свічок запалювання		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заміна свічок запалювання									•				
Заміна паса ГРМ і перевірка водяної помпи									•				
Перевірка тягових пасів додаткових агрегатів			•		•		•		•		•		•
Налаштування холостого ходу									•				
Заміна охолоджувальної рідини двигуна		перша - через 200 000 км чи 10 років, далі - кожні 100 000 км чи 5 років											
Заміна трансмісійної рідини					•			•			•		
Заміна рідини передатного механізму					•			•			•		
Заміна рідини заднього диференціала		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перевірка передніх і задніх гальмівних механізмів		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заміна гальмівної рідини		Кожні 3 роки											
Пиловий фільтр салону	огляд	•		•		•		•		•		•	
	заміна		•		•		•		•		•		•
Ротація коліс		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перевірка автомобіля в русі: шум, стабільність руху, робота індикаторів і вказівників на панелі приборів		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Діагностика електричних систем приладом HDS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Загальна кількість часу на виконання робіт		1,8	1,9	4,2	2,5	1,8	5,1	2,4	3,6	4,2	2,5	1,8	5,1
запасні частини та витратні матеріали для регламентних робіт із техобслуговування													
олива моторна (0W20), л	4,7	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298
фільтр оливи ДВС, шт	1	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
прокладка пробки моторної оливи	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
фільтруючий елемент повітряний, шт	1		718		718		718		718		718		718
фільтруючий елемент салону, шт	1		720		720		720		720		720		720
фільтр паливний, шт	1						1 650						1 650
свічка запалювання, шт	6								3 857				
Деталі для заміни паса ГРМ (к-кт)	1								9 663				
Олива коробки (АКПП), л	3,5			1 633			1 633			1 633			1 633
пробки АКПП (одноразові) за потреби	3			0			0			0			0
Оліма розподільчої коробки (РКП), л	0,6			762			762			762			762
прокладка пробки РКП	2			60			60			60			60
Рідина заднього диференціалу (л)	2,0	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
прокладки пробок диференціалу (2шт)	1	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
герметик для двигуна	0,2			111			111			111			111
запасні частини, витратні матеріали та вартість робіт (для додаткових та рекомендованих сервісних операцій)													
прокладки клапанної кришки (к-т 3 шт)	1			2 066			2 066			2 066			2 066
рідина гальмівної системи (0,5л)	2		319										
охолоджуюча рідина	8,5		2 019										
Контрольні перевірки:													
Рівень і якість усіх робочих рідин (за потреби замінити)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Акумуляторна батарея: зарядженість		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кульові шарніри тяг і механізму керма, захисних чохлах		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Деталі підвіски, захисні чохла рушійних валів		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стан гальмових шлангів і трубок (включно з АБС)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Випускна система		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Паливопроводи і їх з'єднання		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Трубки і з'єднання системи охолодження двигуна		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Встановлення авто на підйомник:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
загальний номратив на контрольні перевірки		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Загальна кількість часу на ТО		2,5	2,6	4,9	3,2	2,5	5,8	3,1	4,3	4,9	3,2	2,5	5,8
Вартість робіт		1 500	1 560	2 940	1 920	1 500	3 480	1 860	2 580	2 940	1 920	1 500	3 480
Матеріали		2 758	4 196	5 324	4 196	2 758	8 412	2 758	17 716	5 324	4 196	2 758	8 412
Загальна вартість технічного обслуговування		4 258	5 756	8 264	6 116	4 258	11 892	4 618	20 296	8 264	6 116	4 258	11 892
Рекомендовані роботи:													
Чищення і змащення напрямних склопідіймачів		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перевірка кутів встановлення коліс			•		•		•		•		•		•
Огляд і заміна щіток склоочисників			•		•		•		•		•		•

Ціни дійсні на

21.05.2019